


Sauf erreur ou omission de notre part et sous toutes réserves

Travaux non réalisés (trottoirs, bordures de trottoir, chaussée) sur une vingtaine de mètres sur l'avenue du Touring Club

Pas de béton lavé comme annoncé mais des gravillons, revêtement dangereux pour les PMR et non conforme à la loi

Pas de béton lavé comme annoncé mais des gravillons, revêtement dangereux pour les PMR et non conforme à la loi

L'accès à tous les passages protégés présente des ressauts inégaux et supérieurs aux 2 cm requis. (Non-respect de la loi)



Sur 12 accès piétons, Absence de 7 bandes podotactiles pour les non voyants

Pas de dispositif sonore sur les feux de signalisation permettant aux personnes aveugles ou malvoyantes de connaître les périodes durant lesquelles il est possible de traverser les voies de circulation en toute sécurité (obligation légale)

Travaux non réalisés (trottoirs, bordures de trottoir, chaussée) sur une quinzaine de mètres côté impair

Traversée difficile des piétons sur passage protégé Car encombré par les véhicules arrêtés sur le passage devant le **STOP**

